



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

- ai sensi dell'art. 2 D.M. 10/03/1998

Data redazione: 05/01/2022

DIRIGENTE SCOLASTICO	Prof.ssa Maria Grazia Vitale	
RSPP	Ing. Luca Mazzoni	
RLS		



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

INDICE

1	GENERALITA' SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	3
1.1	Normativa di riferimento	3
1.2	Definizioni	3
1.3	Obiettivi della valutazione del rischio incendio	3
1.4	Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio	4
1.5	Classificazione del livello di rischio di incendio	4
1.5.1	Luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO.....	4
1.5.2	Luoghi di lavoro a rischio di incendio MEDIO	4
1.5.3	Luoghi di lavoro a rischio di incendio ELEVATO	4
1.6	Revisione della valutazione del rischio incendio.....	5
2	INFORMAZIONI RELATIVE AL PLESSO.....	6
2.1	Ambienti di lavoro	6
2.2	Attività svolta	8
2.3	Identificazione dell'attività in relazione al D.M. 16/02/82 o al D.P.R. 151/2011	8
3	INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI PERICOLO	9
3.1	Centri di pericolo	9
3.2	Materiali infiammabili e combustibili.....	9
3.2.1	Sorgenti di innesco.....	10
4	IDENTIFICAZIONE DEGLI ESPOSTI AL RISCHIO INCENDIO.....	11
5	ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO.....	11
5.1	Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili	12
5.2	Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore.....	13
5.3	Altre misure eventualmente adottate.....	13
6	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA	13
6.1	Sistema di esodo.....	14
6.2	Presidi antincendio e compartimentazione.....	14
6.3	Informazione, formazione e addestramento	15
7	VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO INCENDIO.....	16
8	ADEGUAMENTO DELLE Misure DI SICUREZZA.....	17
8.1	Sistema di esodo.....	17
8.2	Presidi antincendio e compartimentazione.....	17
8.2.1	Segnalazione d'incendio.....	18
8.3	Informazione, formazione e addestramento	19
8.3.1	Esercitazioni antincendio.....	20
8.3.2	Procedure e avvisi scritti sulle misure antincendio	20
8.4	Misure gestionali	20
8.4.1	Presenza di fumatori.....	20
8.4.2	Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili.....	21
8.4.3	Aree non frequentate	21
8.4.4	Mantenimento delle misure antincendio	21
8.5	Misure compensative di sicurezza	22
9	Allegati	23
	Emissione del documento.....	24



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

1 GENERALITÀ SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

1.1 Normativa di riferimento

- D. Lgs. 81/08
- D.M. 10/03/1998
- D.P.R. 151 del 1/08/2011
- Normativa tecnica di riferimento

1.2 Definizioni

Pericolo di incendio:	proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio.
Rischio Incendio:	probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.
Valutazione dei rischi di incendio:	procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
Affollamento:	numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;
Luogo sicuro:	luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio
Percorso protetto:	percorso caratterizzato da un'adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
Uscita di piano:	uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: a. uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; b. uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c. uscita che immette su di una scala esterna.
Via di uscita:	(da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

1.3 Obiettivi della valutazione del rischio incendio

La valutazione del rischio di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

La valutazione del rischio incendio tiene conto:

- a. del tipo di attività;
- b. dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c. delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d. delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e. delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f. del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

1.4 Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a. individuazione di ogni pericolo di incendio;
- b. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d. valutazione del rischio residuo di incendio;
- e. verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

1.5 Classificazione del livello di rischio di incendio

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere "basso", "medio" o "elevato".

1.5.1 Luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

1.5.2 Luoghi di lavoro a rischio di incendio MEDIO

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a. i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b. i luoghi di lavoro dove si riscontrano le attività comprese nell'allegato I al D.P.R. n. 151 del 01/08/2011;
- c. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

1.5.3 Luoghi di lavoro a rischio di incendio ELEVATO

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove sono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

- a. molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
- b. una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
- c. nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- j) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- k) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- l) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- m) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- n) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

1.6 Revisione della valutazione del rischio incendio

La procedura di valutazione del rischio di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.

Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione dei rischi siano affidabili.



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

La valutazione dei rischi deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

2 INFORMAZIONI RELATIVE AL PLESSO

Scuola	Scuola Secondaria di Primo Grado
Sede legale	Via Mentana 16, 53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Attività svolta	Istruzione Scolastica Pubblica
Datore di lavoro/Legale Rappresentante (Dirigente Scolastico)	Prof. ssa Maria Grazia VITALE
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Ing. Luca MAZZONI
Rappresentante dei lavoratori	
Medico competente (in corso di nomina – in convenzione USL)	Dott.
D.S.G.A.	Sig.ra Cristina Baldi Tommasi
COMPONENTI SCOLASTICHE	
N. Dirigenti	1
N. Dipendenti (M.I.U.R.): personale non docente (A.T.A., personale Amministrativo, DSGA)	0
N. Dipendenti (M.I.U.R.): personale non docente (A.T.A., collaboratori scolastici)	
Numero totale INSEGNANTI	
Numero totale ALUNNI	



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

Numero totale personale NON DIPENDENTE esterno all'azienda (Lavoratori saltuari, Pulizie, Cooperative, Servizio ristoro, Operatori tecnici occasionali, collaboratori part-time) (max. presenze contemporanee stimate in condizioni normali):	
Numero TOTALE STIMATO delle persone presenti nell'azienda (in condizioni normali)	

2.1 Ambienti di lavoro

Il plesso è situato in una zona centrale di Abbadia San Salvatore: la struttura muraria principale, solidamente costruita, si presenta in buono stato di manutenzione. La Scuola è ubicata nei locali, attigui al Municipio, del Centro Polivalente Comunale, in via Mentana 16, ed è disposta su due piani. La scuola è dotata di sette aule, di cui tre sono situate al piano terreno mentre le altre quattro al piano superiore, dove sono ubicate altre due stanze, una per il sostegno, l'altra per l'attività alternativa alla religione. La scuola dispone inoltre di alcuni locali del Centro Giovani, dove sono ubicati il laboratorio di chimica, l'aula di educazione tecnica, l'aula per la proiezione degli audiovisivi, il laboratorio di informatica, locali situati nell'ala destra dell'edificio al piano superiore. Sono inoltre presenti una sala insegnanti e una stanza per i collaboratori scolastici, dove sono collocati il telefono, il fax e la fotocopiatrice. L'edificio dove è ubicata la scuola dispone di uno spazio esterno recintato, mentre manca di parcheggi auto riservati.

Il tempo richiesto per l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Piancastagnaio è da considerarsi inferiore a 20 minuti.



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

2.2 Attività svolta

L'attività svolta dagli addetti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Abbadia San Salvatore è quella della gestione completa di una scuola secondaria.

Il ciclo di lavoro può essere schematizzato secondo le seguenti macro attività:

- a) Attività di insegnamento delle varie discipline svolte in aula e/o in laboratorio;
- b) Attività di insegnamento dell'educazione fisica;
- c) Attività di insegnamento all'interno delle aule strutturate per il sostegno;
- d) Servizio di pulizia, sistemazione dei locali, delle attrezzature ed assistenza in genere;
- e) Manutenzioni in genere delle strutture.

Le attività di insegnamento delle varie discipline vengono svolte dagli insegnanti, che in funzione delle materie che devono insegnare agli alunni dell'istituto, operano entro le varie aule scolastiche a ciò adibite.

L'insegnamento dell'educazione fisica viene svolto in una palestra esterna all'Istituto.

Il servizio di pulizia e di sistemazione dei locali e delle attrezzature in genere comprende le attività di pulizia e di riassetto o riordino dei locali comuni e delle aule.

La pulizia dei locali avviene in genere in orari in cui il personale dell'istituto e/o degli alunni presenti risulta ridotto o assente. La pulizia è svolta dai collaboratori scolastici.

Alcuni addetti dell'istituto scolastico che fanno parte dei collaboratori scolastici, inoltre, svolgono attività lavorative che riguardano la piccola manutenzione in genere delle strutture e delle varie attrezzature presenti. In tal caso il ciclo di lavoro può comprendere diverse attività che dipendono dalle varie problematiche che si potrebbero manifestare di volta in volta durante le giornate lavorative. Possono essere svolte piccole attività di manutenzione su di arredi, gestione del verde, ordinari interventi di manutenzione delle struttura, ecc. I lavori di manutenzione più importanti vengono svolti dal personale inviato dall'ente proprietario dell'immobile, ossia il Comune di Abbadia San Salvatore.

2.3 Identificazione dell'attività in relazione al D.P.R. 151/2011

L'azienda rientra nell'elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 della legge 966/65 e D.M. 16/02/82 per i seguenti punti:

- Attività 85: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti;
- Attività 91: impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h ;

L'Istituto ha avviato le pratiche di ottenimento per il Certificato di Prevenzione Incendi che, attraverso tecnici del Comune di Abbadia San Salvatore, Ente proprietario dell'immobile, risulta a seguito di adeguamenti strutturali ed impiantistici.

Allo stato attuale, secondo le disposizioni del più recente D.P.R. 151/11 la pratica di regolarizzazione in merito alla attestazione di conformità per la Prevenzione Incendi vedrà modificata l'applicazione secondo le seguenti voci:

- Attività 67: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti. In particolare, **Attività 67.4.C: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, college, accademie con oltre 300 persone presenti;**
- Attività 74: Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiori a 116 kW



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

3 INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI PERICOLO

3.1 Centri di pericolo

All'interno di un'attività vi è sicuramente sempre un pericolo di incendio diffuso in qualsiasi ambiente, ma ai fini della prevenzione e protezione occorre anche individuare le zone o le attività dove il pericolo di avere un incendio si può localizzare.

A tale scopo si elencano i centri di pericolo individuati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, situata ad Abbadia San Salvatore (SI), in via Mentana 16.

CENTRO DI PERICOLO	TIPO			
	Impianto	Macchina	Attività	Locale
Impianto elettrico	X	X		
Impianto termico	X	X		
Locale caldaia	X			X
Rete di distribuzione del gas metano	X	X		
Luoghi di lavoro con attività in "fiamma libera" (cucina mensa)				
Magazzino				X
Potenziale manipolazione di sostanze infiammabili o facilmente combustibili senza le dovute cautele			X	
Locali adibiti al deposito di prodotti infiammabili per la pulizia o di prodotti facilmente infiammabili				
Deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili				X
Accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente				X
Possibile negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore			X	
Potenziale inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature		X		X
Riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate			X	

3.2 Materiali infiammabili e combustibili

In generale i materiali combustibili, se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché, essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi possono essere:

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

Nello specifico della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE si riporta un elenco dei materiali indicando se sono combustibili, facilmente infiammabili o estremamente infiammabili. I quantitativi riportati devono intendersi come indicativi delle condizioni di normale gestione.



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

MATERIALE	Ubicazione	Quantità	TIPO		
			Combustibile	F / R10	F+
Gas infiammabili	Rete di distribuzione, cucine, locali con fuochi a servizio di laboratori per attività scolastiche	N.Q. (da rete di distribuzione)			X
Carta e materiali di imballaggio	Uffici, magazzini, depositi aule, archivi	Significativa	X		
Materiali plastici	manufatti ed attrezzature distribuite negli uffici, nelle aule e nei locali dell'istituto	discreta	X		
Prodotti chimici	Prodotti destinati alla pulizia degli ambienti e delle attrezzature	Non rilevante	X	X	X
Materiali di arredo quali scrivanie, banchi, armadi, banchi di lavoro e rivestimenti di pareti e/o solai in legno, plastica o altro materiale combustibile	Uffici, magazzini, depositi aule, archivi	Non rilevante	X		
Presenza di vegetazione, piante, arbusti	Aree esterne limitrofe ai locali dell'all'istituto	N.Q.	X		

3.2.1 Sorgenti di innesco

In generale nei luoghi di lavoro possono essere presenti delle sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.

A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

Nello specifico della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE si riporta un elenco delle sorgenti di innesco distinguendo se queste sono di natura chimica, fisica o meccanica.

SORGENTE	TIPO		
	Chimico	Fisico	Meccanico
Accumulo di cariche elettrostatiche		X	
Corto circuito elettrico		X	
Correnti di aria calda generate da macchine o fornaci		X	



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

4 IDENTIFICAZIONE DEGLI ESPOSTI AL RISCHIO INCENDIO

In generale nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque un'adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro.

A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

Nello specifico della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE tutti gli addetti, gli allievi ed i visitatori sono esposti al rischio incendio. Si segnala inoltre che sono presenti disabili fra i lavoratori e gli alunni e che persone portatrici di handicap potrebbero trovarsi all'interno dei locali anche tra i possibili visitatori esterni.

L'elenco dei lavoratori è mantenuto aggiornato ed è allegato al documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 di cui il presente documento costituisce parte integrante

Inoltre i lavoratori particolarmente esposti al rischio incendio sono elencati al paragrafo mantenuto aggiornato dal 9.1.

Si segnalano inoltre eventuali problematiche resenti:

PROBLEMATICHE IN MERITO AGLI ESPOSTI	PRESENTE	
	SI	NO
Area di riposo		X
Visitatori/Clienti	X	
Pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento	X	
Persone la cui mobilità è limitata (possibile tra allievi e personale e visitatori)	X	
Persone il cui udito è limitato (possibile tra allievi e personale e visitatori)	X	
Persone la cui vista è limitata (possibile tra allievi e personale e visitatori)	X	
Persone che lavorano in aree isolate		X

5 ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO

Per i pericoli di incendio identificati, è necessario valutare se essi possano essere:

- eliminati;
- ridotti;
- sostituiti con alternative più sicure;
- separati o protetti dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora noti siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE inoltre ha adottato varie misure di riduzione o eliminazione del pericolo incendio. Si riportano degli elenchi dei criteri seguiti nei paragrafi che seguono.



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

5.1 Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

MISURA	ADOTTATA		
	SI	NO	N.A.
Rimozione dei materiali facilmente combustibili	X		
Rimozione dei materiali altamente infiammabili	X		
Significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività	X		
Significativa riduzione dei materiali altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività	X		
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi		X	
Il deposito di materiali infiammabili è realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.	X		
Conservazione della scorta dei materiali infiammabili per l'uso giornaliero in contenitori appositi	X		
I materiali infiammabili o facilmente combustibili vengono tenuti lontani dalle vie di esodo	X		
I materiali di pulizia, se combustibili, sono tenuti in appositi ripostigli o locali	X		
Rimozione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio	X		
Sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio	X		
Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti	X		
I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose sono adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare	X		
I lavoratori sono a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio	X		



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

5.2 Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

MISURA	ADOTTATA		
	SI	NO	N.A.
Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie	X		
Sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure	X		
Controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori	X		
Schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco	X		
Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione	X		
Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti	X		
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche	X		
Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature meccaniche	X		
Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate	X		
Pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie	X		
Adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori		X	

5.3 Altre misure eventualmente adottate

La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE inoltre ha adottato ulteriori misure di riduzione o eliminazione del pericolo incendio o per ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi. Si riporta un elenco delle ulteriori misure adottate:

- Verifica dell'impianto di messa a terra con periodicità biennale; verifica dell'impianto termico con periodicità annuale; realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- Realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
- Ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili; adozione di dispositivi di sicurezza;
- Rispetto dell'ordine e della pulizia;
- Controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- Informazione e formazione dei lavoratori;
- La squadra antincendio vigila che le misure indicate siano fatte rispettare all'interno dell'azienda, in particolare:
 - ✓ divieto di fumare;
 - ✓ rispetto delle procedure definite per la salvaguardia degli ambienti di lavoro;
 - ✓ aggiornamento delle procedure di emergenza con informative ed esposizione delle procedure previste.

6 ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA

In generale nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate.

Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel D.M. 10



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

marzo 1998.

La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE rientra nell'elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 della legge 966/65 e D.M. 16/02/82 oppure D.P.R. 151/2011 come già indicato al paragrafo 2.3

6.1 Sistema di esodo

Il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, si è tenuto presente che:

- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
- dove si trovano le persone quando un incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.

La SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE dispone di un sistema di esodo così formato:

Sono identificati percorsi di esodo di adeguata larghezza tali da consentire in meno di 5 minuti il raggiungimento di un luogo sicuro a partire da qualunque punto dell'edificio.

I percorsi risultano sgombri da materiale e segnalati con apposita segnaletica di esodo ed illuminazione di emergenza.

Una descrizione accurata ed approfondita dei sistemi e delle procedure di esodo nonché dei percorsi identificati è identificabile nel "Piano per la gestione delle Emergenze" redatto ai sensi del D.M. 10/03/1998 e corredato di apposite planimetrie disposte all'interno dei locali.

Le porte presenti lungo le vie di esodo, se tenute sgombre da materiale, non recano intralcio in caso di emergenza a causa del limitato numero degli addetti presenti per ogni reparto e del breve tragitto da compiere per giungere ai luoghi sicuri individuati.

Il sistema delle vie di esodo viene ritenuto pertanto adeguato.

6.2 Presidi antincendio e compartimentazione

Gli estintori all'interno dell'Istituto sono del tipo omologato e mantenuti efficienti mediante manutenzione semestrale affidata a ditta specializzata.

Gli estintori presenti sono della tipologia:

- Estintori portatili a polvere da 6 kg ABC 21A 11 3B C

Sono dotati di apposito cartello come richiesto da normativa specifica e disposti all'interno dell'azienda in modo razionale secondo quanto indicato nel progetto di prevenzione incendi e/o nel Piano di Emergenza.

All'interno degli ambienti ed in esterno C/O punti ritenuti strategici ai fini dell'intervento della ditta sono installati idranti di tipo UNI 45 ed UNI 70, colonnine per attacco dei VV.F.

In area esterna, lungo il perimetro degli edifici ed in corrispondenza di locali tecnici quali locali caldaia, cucine e depositi sono inoltre presenti pulsanti per lo sgancio delle utenze elettriche e per l'intercettazione del combustibile gassoso dalla pubblica rete di distribuzione.

Pertanto complessivamente i presidi antincendio presenti presso la sede vengono ritenuti adeguati.



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

6.3 Informazione, formazione e addestramento

I lavoratori presenti hanno già ricevuto info-formazione in merito a:

- Principi e prodotti della combustione
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
- Divieti e limitazioni di esercizio
- Misure comportamentali
- Principali misure di protezione antincendio
- Evacuazione in caso di incendio
- Chiamata dei soccorsi
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili

I lavoratori hanno ricevuto una info-formazione sul rischio incendio

Inoltre i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione dell'emergenza hanno ricevuto adeguato addestramento in conformità al D.M. 10 marzo 1998.

L'elenco degli addetti alla gestione delle emergenze incendio è riportato in allegato.

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Si indica inoltre se l'attività svolta dalla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE risulta essere in qualche modo compresa in tale elenco.

ATTIVITA'	APPLICABILE	
	SI	NO
industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni		
fabbriche e depositi di esplosivi		
centrali termoelettriche		
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili		
impianti e laboratori nucleari		
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m ²		
attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m ²		
aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane		
alberghi con oltre 100 posti letto		
ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani		
scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti	X	
uffici con oltre 500 dipendenti		
locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti		
edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7		
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e		
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi		

Complessivamente l'attività di info-formazione e di addestramento svolta agli addetti incaricati di attuare le misure di prevenzione e protezione antincendio e gestione delle emergenze presso le sedi viene ritenuta adeguata.



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

7 VALUTAZIONE SINTETICA DEL RISCHIO INCENDIO

Dopo averla esaminata, si classifica la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE, con sede in Via Mentana, 16 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI), per quanto attiene il rischio incendio

RISCHIO DI INCENDIO

MEDIO



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

8 ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA

8.1 Sistema di esodo

Dal momento che si ritiene pertanto adeguato il sistema di esodo, non viene indicato alcun intervento/vengono indicati gli interventi che verranno realizzati al fine di renderlo adeguato:

MISURA	DA ADOTTARE			SVOLTO IL
	NO	SI	ENTRO	
riduzione dei percorsi di esodo	X			
protezione delle vie di esodo	X			
realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite	X			
installazione di ulteriore segnaletica	X			
potenziamento dell'illuminazione di emergenza	X			
messa in atto di misure specifiche per persone disabili	X			
incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed attuazione delle misure per l'evacuazione		X		
limitazione dell'affollamento	X			

8.2 Presidi antincendio e compartimentazione

Dal momento che si ritengono adeguati i presidi antincendio e adeguata la compartimentazione, non viene indicato alcun intervento ulteriore in merito a tali aspetti.

MISURA	DA ADOTTARE			SVOLTO IL
	NO	SI	ENTRO	
dislocazione dei presidi secondo criteri razionali	X			
installazione di ulteriori estintori portatili..... tipo	X			
installazione di ulteriori estintori carrellati..... tipo	X			
installazione di impianti idrici di spegnimento idranti UNI 45 idranti UNI 70 naspi sprinkler	X			
realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici	X			
installazione di impianti di spegnimento automatico				
installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico)	X			
riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio	X			
installazione di impianto automatico di rivelazione incendio	X			
miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.)		X		



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti	X			
realizzazione di una compartimentazione antincendio	X			
installazione di dispositivi di autochiusura delle porte	X			
risistemazione del materiale che ostacola la chiusura delle porte dotate di chiusura automatica	X			

8.2.1 Segnalazione d'incendio

MISURA	DA ADOTTARE			SVOLTO IL
	NO	SI	ENTRO	
ALLARME ANTINCENDIO PER PICCOLI LUOGHI DI LAVORO		X		
Identificare una modalità di avvertimento vocale	X			
Identificare una modalità di avvertimento tramite sistema sonoro-manuale	X			
Identificare una modalità di avvertimento tramite sistema elettrico a comando manuale	X			
I pulsanti per l'azionamento degli allarmi devono essere chiaramente visibili	X			
La distanza tra i pulsanti deve essere inferiore a 30 metri	X			
I pulsanti devono essere ubicati nello stesso punto su tutti i piani				
ALLARME ANTINCENDIO PER GRANDI LUOGHI DI LAVORO				
Identificare una modalità di avvertimento tramite sistema elettrico				
I pulsanti per l'azionamento degli allarmi devono essere chiaramente visibili				
La distanza tra i pulsanti deve essere inferiore a 30 metri				
I pulsanti devono essere ubicati in prossimità delle uscite di emergenza				
I pulsanti devono essere ubicati nello stesso punto in tutti i piani				
L'allarme sonoro deve essere risultare chiaramente udibile in tutti i luoghi				
Il segnale sonoro deve essere abbinato ad un segnale ottico				
PROCEDURE DI ALLARME				
La procedura di allarme deve essere a fase unica				
La procedura di allarme deve essere a più fasi				
L'allarme continuo deve essere destinato all'evacuazione				
L'allarme intermittente deve essere destinato all'allerta				
Identificare una modalità di avvertimento tramite altoparlanti				
SOLO PER EDIFICI CON ALTEZZA ANTINCENDIO > 24 METRI				
Il piano di evacuazione deve essere progressivo				
L'edificio deve essere adeguatamente compartimentato				
Devono essere installati adeguati sistemi di spegnimento automatici				
Deve essere effettuata sorveglianza ai piani				
Deve essere predisposto un centro di controllo				
SOLO PER EDIFICI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO				
L'allarme iniziale deve essere riservato agli addetti alla gestione delle emergenze				
Deve essere realizzato un segnale di evacuazione totale				
Predisporre adeguati messaggi sonori				
I messaggi pre-registrati devono annullare ogni altro messaggio o musica				
RILEVAZIONE DI INCENDIO				
Prevedere una rilevazione di incendio manuale				
Prevedere una rilevazione di incendio automatica				
Prevedere un sistema di rilevamento come misura compensativa verso le vie d'esodo				
Integrare i sistemi di rilevamento manuale ed automatico				
MISURE COMPENSATIVE				
Installare un impianto di tipo elettrico in sostituzione di uno manuale				
Installare ulteriori pulsanti di allarme				



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

Migliorare l'impianto elettrico con l'installazione di allarmi luminosi o un sistema di altoparlanti				
Installare un impianto automatico di rilevazione e allarme				

8.3 Informazione, formazione e addestramento

Dal momento che si ritiene adeguata l'attività di info-formazione per i lavoratori, nonché si ritiene adeguata l'attività di addestramento ai lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza incendio, non viene indicato alcun intervento ulteriore in merito a tali aspetti.

MISURA	DA ADOTTARE			SVOLTO IL
	NO	SI	ENTRO	
predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro	X			
emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione	X			
controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio	X			
realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori incaricati	X			
nomina di ulteriori addetti alla gestione dell'emergenza incendio		X	Da valutare annualmente in base all'organico	
PER I LAVORATORI A CARATTERE GENERALE È necessario fornire ai lavoratori una adeguata formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio	X			
FORMAZIONE PER I LAVORATORI ESPOSTI A PARTICOLARI RISCHI DI INCENDIO È necessario fornire a tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro una specifica formazione antincendio (elencare postazioni interessate)	X			
FORMAZIONE PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO O GESTIONE EMERGENZE È necessario fornire a tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati nel D.M. 10 marzo 1998.	X			
FORMAZIONE DI IDONEITÀ PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO O GESTIONE EMERGENZE È previsto che devono conseguire l'attestato di idoneità i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, nei luoghi di lavoro dove si svolgono le attività riportate nel D.M. 10 marzo 1998.		X		



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

8.3.1 Esercitazioni antincendio

MISURA	DA ADOTTARE			SVOLTO IL
	NO	SI	ENTRO	
I LUOGHI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA È necessario effettuare almeno una volta all'anno una esercitazione antincendio a cui partecipano tutti i lavoratori per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento, secondo le indicazioni contenute.	X			
I LUOGHI DI LAVORO DI PICCOLE DIMENSIONI L'esercitazione antincendio deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue: ○ le vie di uscita ○ identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti ○ identificare la posizione dei dispositivi di allarme ○ l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento	X			

8.3.2 Procedure e avvisi scritti sulle misure antincendio

MISURA	DA ADOTTARE			SVOLTO IL
	NO	SI	ENTRO	
Predisporre avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio, da fornire ai lavoratori per le informazioni e le istruzioni antincendio	X			
Installare le istruzioni scritte, con l'eventuale aggiunta di semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, in punti opportuni e chiaramente visibili	X			
Riportare gli avvisi anche in lingue straniere (ove ritenuto necessario)	X			

8.4 Misure gestionali

8.4.1 Presenza di fumatori

Con l'entrata in vigore dell'articolo 51 della Legge del 16 gennaio 2003 n.3 sulla tutela della salute dei non fumatori, essendo l'azienda sprovvista di apposita area per fumatori avente i requisiti tecnici previsti dal DPCM 23 dicembre 2003, allegato I, è obbligatorio imporre il divieto di fumo in tutti i locali. Il datore di lavoro ha già provveduto ad esporre i cartelli "VIETATO FUMARE" come previsto dalla normativa e a nominare formalmente un incaricato cui spetta vigilare sul rispetto del divieto. Inoltre il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - entrato in vigore il 12/09/2013, all'art. 4 comma 1, stabilisce testualmente:

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

8.4.2 Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili

MISURA	DA ADOTTARE			SVOLTO IL
	NO	SI	ENTRO	
I rifiuti e scarti di lavorazione combustibili non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni)	X			
I rifiuti e scarti di lavorazione combustibili non devono essere depositati, neanche in via temporanea, vicino a sorgenti di ignizione	X			
L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato	X			
Ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente	X			
Ogni scarto o rifiuto deve essere depositato in un'area idonea, preferibilmente fuori dell'edificio	X			

8.4.3 Aree non frequentate

MISURA	DA ADOTTARE			SVOLTO IL
	NO	SI	ENTRO	
Le aree normalmente non frequentate da personale (scantinati, locali deposito) e ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza essere individuato rapidamente devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali	X			
Devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate	X			

8.4.4 Mantenimento delle misure antincendio

MISURA	DA ADOTTARE			SVOLTO IL
	NO	SI	ENTRO	
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli per accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio	X			
Durante tali controlli è opportuno utilizzare liste di controllo	X			
Al termine dell'orario di lavoro devono essere effettuati specifici controlli affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza	X			
Controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto	X			
Controllare che le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio siano messe fuori tensione	X			
Controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza	X			



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

Controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi	X			
Controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri	X			
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza	X			

8.5 Misure compensative di sicurezza

Nel caso in cui la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE non sia temporaneamente in grado di garantire il pieno rispetto delle misure previste nel D.M. 10 marzo 1998, la stessa provvede ad altre misure di sicurezza compensative mantenute per il tempo necessario e riportate qui sotto:

MISURE COMPENSATIVE	ADOTTATA	
	SI	NO
VIE DI ESODO		
riduzione del percorso di esodo	X	
protezione delle vie di esodo	X	
realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite	X	
installazione di ulteriore segnaletica	X	
potenziamento dell'illuminazione di emergenza	X	
messa in atto di misure specifiche per persone disabili	X	
incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione	X	
limitazione dell'affollamento	X	
MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO		
realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici	X	
installazione di impianti di spegnimento automatico		X

MISURE COMPENSATIVE	ADOTTATA	
	SI	NO
RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO		
installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico)		X
riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio	X	
installazione di impianto automatico di rivelazione incendio	X	
miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.)	X	
nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti	X	
INFORMAZIONE E FORMAZIONE		
predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro	X	
emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione		X
realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori		X



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

ALLEGATI

9.1 Elenco lavoratori Incaricati della gestione delle emergenze, delle attività di prevenzione Incendi, salvataggio, esodo dai locali e Primo Soccorso

Sono stati formalmente incaricati i dipendenti che hanno ricevuto idonea formazione:

COGNOME	NOME	DESCRIZIONE
1. Bisconti	Anna Maria	Addetto al primo soccorso
2. Zaccardelli	Maria Rosaria	Addetto al primo soccorso
3. Cosimi	Fabiola	Addetto al primo soccorso ed alla prevenzione degli incendi
4. Contorni	Serenella	Addetto prevenzione degli incendi

COMPITI ASSEGNATI	NOME INCARICATI
Responsabile della check-list	
Incaricato alla diffusione dell'allarme generale	Collaboratore scolastico presente al CENTRALINO
Incaricati alla gestione delle operazioni di evacuazione	Tutti gli addetti all'Emergenza presenti
Incaricato ad effettuare le chiamate di soccorso	Collaboratore Scolastico di turno in Portineria di ingresso
Incaricato alla interruzione dell'energia elettrica e della alimentazione del combustibile della centrale termica a gas metano <i>(se necessario)</i>	Collaboratore Scolastico di turno in Portineria di ingresso
Addetto al controllo periodico dell'efficienza di lampade ed impianti di emergenza e dell'avvenuta verifica semestrale di estintori e idranti <i>(da parte manutentore incaricato)</i>	Gli addetti all'Emergenza e collaboratori scolastici
addetto al controllo della apertura quotidiana delle uscite di sicurezza ed al controllo della praticabilità dei percorsi di fuga interni ed esterni all'edificio	I collaboratori scolastici
addetto all'assistenza dei visitatori (eventuali genitori/fornitori/pulizie)	Collaboratore scolastico di turno in portineria di ingresso
addetto all'assistenza dei portatori di handicap	Insegnanti di sostegno e collaboratori scolastici assegnati ai disabili
personale addetto al controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via e gestione del traffico veicolare interno	Collaboratore Scolastico di turno in Portineria di ingresso



ANALISI DEI RISCHI INCENDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ABBADIA SAN SALVATORE

Via Mentana,16- 53021 ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

Il presente documento redatto a conclusione del processo di valutazione condotto dal datore di lavoro, con l'aiuto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente per quanto di sua competenza, del Consulente Tecnico per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), è stato illustrato nell'ambito di una riunione, alla presenza delle suddette figure tecniche.

Firma per emissione del documento

Il Datore di Lavoro

data **05/01/2023** Firma _____

Firme per partecipazione alla stesura del documento

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

data **05/01/2023** Firma _____

Il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza cui è rilasciata una copia del documento

data **05/01/2023** Firma _____